

## ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า  
ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๑ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

### หมวด ๑

#### บททั่วไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

(๑) เครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึง บริภัณฑ์สำหรับประโภชน์ใช้สอยทั่วไป โดยปกติสร้างขึ้นเป็นมาตรฐานสากล โดยติดตั้งหรือประกอบเข้าเป็นหมวดเดียวกัน เพื่อใช้งานในหน้าที่เดียวหรือหลายหน้าที่ เช่น เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, เครื่องสูบน้ำ

(๒) อุปกรณ์ หมายถึง หน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่มุ่งหมายให้เป็นทางผ่านกระแสไฟฟ้า แต่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า

(๓) บริภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่รวมทั้งวัสดุ เครื่องประดับ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ดวงโคม เครื่องสำอางและสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งหรือใช้ในการต่อเข้ากับการติดตั้งของไฟฟ้า

(๔) ทนการระเบิด หมายถึง ความสามารถในการทนต่อการระเบิดซึ่งเกิดขึ้นภายในกล่องหุ้มและป้องกันมิให้ประกายไฟหรือการระเบิดของไอก้าชภายในกล่องหุ้มเป็นเหตุให้ไอก้าชภายในออกกล่องหุ้มติดไฟ หรือระเบิดได้ และอุณหภูมิจะต้องไม่สูงจนเป็นเหตุให้ไอก้าชภายในออกกล่องหุ้มติดไฟหรือระเบิด

(๕) เครื่องประดับ หมายถึง ส่วนประกอบ เช่น แหวน เ沽ี้ยว หรือส่วนอื่น ๆ ของระบบการเดินสายที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์หลักทางกลามากกว่าทางไฟฟ้า

(๖) การเดินสายภายใน หมายถึง การเดินสายทั้งสายในและสายนอกอาคารซึ่งประกอบด้วยสายวงจรไฟฟ้ากำลัง แสงสว่าง ควบคุมและสัญญาณ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องประดับในการเดินสาย ทั้งแบบเดินสาย แบบติดตั้งถาวรและชั่วคราว ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อจากจุดจ่ายจากสายของการไฟฟ้า (ส่วนหลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้า) หรือจุดจ่ายไฟของแหล่งกำเนิดจากระบบที่มีตัวจ่าย แยกต่างหาก การเดินสายนี้ไม่รวมถึงการเดินสายภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ดวงโคม มอเตอร์ เครื่องควบคุม ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ และบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน

(๗) ข้อต่อปิดผนึก หมายความว่า เครื่องประดับที่ใช้ในการต่อท่อและสามารถป้องกันมิให้ไอก้าชไหลผ่านได้

(๘) ข้อต่อปิดผนึกชนิดระบายน้ำได้ หมายความว่า ข้อต่อปิดผนึกที่มีช่องให้ไอก้าชหรือไอ้น้ำที่กลั้นตัวเป็นของเหลวระบายน้ำออกได้

(๙) การปิดผนึก หมายความว่า สารที่ใช้สำหรับปิดผนึกที่ข้อต่อปิดผนึก เพื่อป้องกันมิให้โกลาAGER หลุดผ่านได้

(๑๐) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า หมายความว่า ระบบอิสระซึ่งประกอบด้วย เสาล้อฟ้า, สายตัวนำ, หลักสายดิน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อหรือการจับยึด

ข้อ ๔ ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ บริภัณฑ์ และระบบป้องกัน อันตรายจากฟ้าผ่าตามประกาศนี้ ครอบคลุมเฉพาะระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ บริภัณฑ์ และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ที่อยู่ในบริเวณอันตราย ของสถานี บริการก้าชธรรมชาติ

## หมวด ๒

### การจำแนกบริเวณอันตราย ของสถานีบริการก้าชธรรมชาติ

ข้อ ๕ บริเวณอันตรายของสถานีบริการก้าชธรรมชาติแบ่งเป็น ๓ โซน ดังนี้

(๑) บริเวณอันตราย โซน ๐ ได้แก่บริเวณดังต่อไปนี้

(ก) สถานที่ซึ่งมีก้าชอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มข้นพอที่จะเกิด การระเบิดได้

(ข) สถานที่ซึ่งมีก้าชตลอดเวลาและมีความเข้มข้นพอที่จะเกิด การระเบิดได้

(๒) บริเวณอันตราย โซน ๑ ได้แก่บริเวณดังต่อไปนี้

(ก) สถานที่ซึ่งในภาวะการทำงานปกติ อาจมีก้าชที่มีความเข้มข้น พอดีจะเกิดระเบิดได้

(ข) สถานที่ซึ่งอาจมีก้าชหรือไอที่มีความเข้มข้นพอที่จะเกิดระเบิดได้ อุญม์อยๆ เนื่องจากการซ้อมแซน บำรุงรักษา หรือรื้อ

(ค) สถานที่ซึ่งเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหาย หรือทำงานผิดพลาด อาจทำให้เกิดก้าชที่มีความเข้มข้นพอที่จะเกิดระเบิดได้ และในขณะเดียวกันอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิดของภาระเบิดได้

(ง) สถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณอันตรายโซน ๐ และอาจได้รับการถ่ายเทก้าชที่มีความเข้มข้นพอที่จะเกิดระเบิดได้ ถ้าไม่มีการป้องกันโดยการระบายอากาศโดยดูดอากาศเข้ามา และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ห้ามระบบรอบอากาศการทำงานผิดพลาด

(๙) บริเวณอันตราย โซน ๒ ได้แก่บริเวณดังต่อไปนี้

(ก) สถานที่ซึ่งในภาวะการทำงานปกติ เกือบจะไม่มีก้าชที่มีความเข้มข้นพอที่จะเกิดระเบิดได้ และถ้ามีก้าชดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะมีช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น

(ข) สถานที่ซึ่งก้าชนี้ จะถูกเก็บไว้ในภาชนะหรือระบบปิดโดยอาจรั่วออกมายได้จากการทำงานของอุปกรณ์ที่ผิดปกติในขณะที่มีการหยิบยก ผลิต หรือใช้งานก้าช

(ค) สถานที่ซึ่งมีการป้องกันการระเบิด เนื่องจากก้าช ที่มีความเข้มข้นเพียงพอ โดยใช้ระบบระบายอากาศ ที่ทำงานโดยเครื่องจักรกลและอาจเกิดอันตรายได้ หากระบบรอบอากาศขัดข้อง หรือทำงานผิดปกติ

(ง) สถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณอันตรายโซน ๑ และอาจได้รับการถ่ายเทก้าช ที่มีความเข้มข้นพอที่จะจุดระเบิดได้ ถ้าไม่มีการป้องกันโดยการระบายอากาศ โดยดูดอากาศสะอาดเข้ามาและมีระบบรักษาความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพห้ามระบบรอบระบายอากาศการทำงานผิดพลาด

## หมวดที่ ๓

## ระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

ข้อ ๖ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ต้องมีระยะห่างของบริเวณอันตรายดังตารางต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ขอบเขตของระยะห่าง	ประเภทของบริเวณ อันตราย
๑. ถังเก็บและจ่ายก๊าซ (ในที่โล่ง)	ภายในระยะ ๕.๐๐ เมตร ทุกทิศทางรอบบริเวณถังเก็บ และจ่ายก๊าซ	โซน ๐
๒. ปลายท่อของกลุ่ม器具 นิรภัยแบบระบายน้ำ	ก. ภายในเส้นทางที่ก๊าซผ่าน	โซน ๐ <u>หมายเหตุ ห้ามติดตั้ง</u> <u>อุปกรณ์ไฟฟ้า</u> <u>แบบประจำที่</u>
	ข. ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่ระบายน้ำ	โซน ๐
	ค. ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตร ขึ้นไปถึง ๔.๐๐ เมตร ในแนวตั้ง เหนือระดับ	โซน ๑
๓. เครื่องสูบอัดก๊าซ ถังเก็บ และจ่ายก๊าซ (ในอาคาร)	ก. ภายในห้องที่มีเครื่องดักกล่าว	โซน ๐

ตำแหน่ง	ขอบเขตของระยะห่าง	ประเภทของบริเวณ อันตราย
	บ. ภายในระยะ ๕.๐๐ เมตร ภายนอกห้องที่มีเครื่องดังกล่าว หรือหลังคาที่ไม่กันไฟก้าช หรือภายในระยะ ๕.๐๐ เมตร ของช่องเปิดภายนอกใด ๆ	โซน ๑
๔. ตู้จ่ายก้าช	ก. ภายในตู้จ่ายก้าชทั้งหมด	โซน ๐
	ข. ภายในรัศมี ๑.๒๐ เมตร รอบตู้จ่ายก้าชในแนวราบ และในระยะ ๕.๐๐ เมตร ในแนวตั้ง	โซน ๐
	ค. ภายในระยะ ๑.๒๐ เมตร ถึง ๖.๐๐ เมตร ในแนวราบทองตู้ จ่ายก้าช	โซน ๑
๕. ระบบห่อ	ก. ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทาง	โซน ๐
๖. บุคจ่ายก้าชและ บุครับก้าช	ก. ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากบุคที่มี การจ่ายก้าชและรับก้าช	โซน ๐
	ข. ตั้งแต่วงระยะ ๑.๕๐ เมตร ขึ้นไปถึงระยะ ๕.๐๐ เมตร ทุกทิศทางจากบุคที่มี การจ่ายก้าช หรือรับก้าช	โซน ๑

ข้อ ๗ ภายในบริเวณอันตรายโซน ๐ และโซนที่ ๑ ถ้าหากมีผนังกันกําชชึงดามปักดิสามารถเก็บกําชไมให้ผ่านไปได้ ให้ถือว่าบริเวณอันตรายไม่รวมไปถึงบริเวณอีกด้านหนึ่งของผนังนั้น

#### หมวด ๔

#### ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ บริภัณฑ์ ที่ใช้ในบริเวณอันตราย ของสถานีบริการกําชธรรมาชาติ

ข้อ ๘ (๑) ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า บริภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณอันตรายโซน ๐, โซน ๑, และโซน ๒ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับ เช่น NFPA หมายเลข ๓๐ NEC, IEC, หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

(๒) อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิดที่จะนำมาใช้ในบริเวณอันตรายโซน ๐, โซน ๑, และโซน ๒ จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการรับรองจากสถานบันต่างประเทศ ที่กรมธุรกิจพลังงานเชื่อถือ เช่น สถานบัน UL แห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา หรือ สถานบัน BASEEFA แห่งประเทศไทย หรือสถานบัน PTB แห่งประเทศเยอรมัน เป็นต้น

#### หมวด ๕

#### หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเดินสายไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ในบริเวณอันตราย ของสถานีบริการกําชธรรมาชาติ

ข้อ ๙ สายไฟฟ้าในบริเวณอันตราย โซน ๐ ต้องเป็นไปดังนี้

(๑) การเดินสายในบริเวณอันตรายโซน ๐ ทำได้ ๒ แบบ คือ การเดินสายด้วยระบบท่อร้อยสาย และระบบสายเคเบิลที่ใช้กับก้าชโดยเฉพาะ

(๒) การเดินสายด้วยระบบห่อ ต้องเป็นห่อโลหะอย่างหนา หรืออย่างหนาปานกลางชนิดต่อด้วยเกลียว สายไฟฟ้าที่วางไว้ได้ดินต้องใช้สายที่ใช้สำหรับได้ดินโดยเฉพาะ

(๓) ห่อโลหะที่ร้อยสายไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือได้มาตรฐาน ANSI หรือ UL แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

(๔) สายเคเบิลที่ใช้ในบริเวณอันตราย ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

(๕) กล่อง เครื่องประกอบการเดินห่อ ห่ออ่อน และข้อต่อต้องเป็นชนิดที่มีเกลียวใน สำหรับต่อเข้ากับห่อร้อยสายไฟฟ้า หรือเครื่องประกอบปลายสายเคเบิล และต้องเป็นชนิดทนการระเบิด

ข้อต่อที่เป็นเกลียว ต้องกินเกลียว กันอย่างน้อย ๕ เกลียว

(๖) การปิดผนึกและการระบายน้ำต้องเป็นดังนี้

(ก) ห่อร้อยสายไฟฟ้าที่ต่อ กับ กล่อง หุ้ม อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์อื่น ที่อาจมีประกายไฟ หรือ มี อุณหภูมิสูง ต้องติดตั้ง ข้อต่อ ปิดผนึก ใน ตำแหน่ง ใกล้ กับ กล่อง หุ้ม มาก ที่สุด ที่จะ ทำได้ และ ต้อง ห่าง จาก กล่อง หุ้ม ไม่ เกิน ๐.๔๖ เมตร

ห่อร้อยสายไฟฟ้าที่มี ขนาด ระบุ ไม่ เกิน ๔๐ มิลลิเมตร ต่อ กับ กล่อง หุ้ม ชนิด ทน การ ระเบิด ตาม วาระ หนึ่ง ไม่ จำเป็น ต้อง ติด ตั้ง ข้อต่อ ผนึก หาก หน้า ส้ม พัสดุ ที่ ตัด กระแสไฟฟ้า อยู่ ภายใน กล่อง ที่ ติด ผนึก หรือ จุ่ม อยู่ ใน น้ำ มนต์

(ข) ท่อร้อยสายไฟที่ต่อ กับกล่องหุ้ม ซึ่งภายในบรรจุข้าวต่อสายเท่านั้น หากท่อดังกล่าวมีขนาดระบุตั้งแต่ ๕.๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกห่างจากกล่องหุ้มไม่เกิน ๐.๔๖ เมตร

(ค) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่วางจากบริเวณอันตรายโซน ๐ ไปยังบริเวณไม่อันตรายต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกไว้ที่ตำแหน่งสุดเขตของบริเวณอันตราย โซน ๐

ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่วางผ่านบริเวณอันตราย โซน ๐ และไม่มีรอยต่อใดๆ ในบริเวณอันตรายดังกล่าว รวมถึงในระยะ ๐.๓๐ เมตร จากเขตอันตรายออกไป ทั้งสองข้าง ไม่ต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกก็ได้ ถ้าปลายทั้งสองข้างของท่อดังกล่าว อุปกรณ์ในบริเวณไม่อันตราย

(ง) การปิดผนึกสายเคเบิล ถ้าสายเคเบิลเป็นชนิดที่ไอก้าชไม่สามารถให้หล่อผ่านระหว่างแกนของเคเบิล การปิดสายเคเบิลต้องเป็นไปทันองเดียว กับ (ก) ถ้าเป็นสายเคเบิลชนิดเปลือกนอกเป็นเนื้อดียาต่อเนื่อง และไอก้าชไม่สามารถให้หล่อผ่านเปลือกนอกได้ ถ้าไอก้าชให้หล่อผ่านระหว่างแกนของเคเบิลได้ ต้องปิดผนึกสายเคเบิลโดยปลอกเปลือกนอกและสิ่งห่อหุ้มอื่นๆ ออก เพื่อให้สารปิดผนึกหุ้มรอบจำนวนของแต่ละตัวนำและเปลือกนอกออกด้วย

(จ) เครื่องควบคุมอัตโนมัติและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ติดตั้งในบริเวณซึ่งอาจทำให้ไอก้าชกลับตัวสะสมอยู่ภายในกล่องหุ้มของเครื่องควบคุมอัตโนมัติและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือที่จุดใดๆ ในระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกชนิดระบายน้ำได้ หรืออุปกรณ์ที่สามารถระบายน้ำของเหลวออกได้

(ฉ) เครื่องสูบก้าช เครื่องดูดการไหลหรือแรงดัน ที่ใช้ไฟฟ้าและมีลักษณะเป็นแผ่นไดอะแฟรมหรือข้อต่อปิดผนึก กันไม่ให้ไอก้าชไหลเข้าสู่ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้า

ต้องมีการปิดผนึกอย่างน้อยสองชั้น และต้องมีอุปกรณ์ระบายน้ำของเหลวติดตั้งอยู่ระหว่างชุดผนึกทั้งสองชั้นดังกล่าวโดยให้สามารถสังเกตเห็นการรั่วได้จากอุปกรณ์ระบายน้ำของเหลว

(๓) การปิดผนึกต้องเป็นดังนี้

(ก) ข้อต่อปิดผนึก ต้องติดตั้งอยู่บริเวณที่เข้าลึกลงได้โดยสะดวก

(ข) สารปิดผนึก ต้องป้องกันการรั่วไหลของไอก๊าซที่ข้อต่อปิดผนึกได้ต้องทนต่อสภาพแวดล้อมได้ และมีจุดหลอมเหลวไม่ต่ำกว่า ๕๓ องศาเซลเซียส

(ค) การใส่สารปิดผนึกลงในข้อต่อปิดผนึกต้องไม่น้อยกว่าขนาดระบุของหัวร้อยสายไฟฟ้าและไม่ว่ากรณีใดๆ สารปิดผนึกต้องหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร

(ง) ห้ามต่อสายภายในข้อต่อปิดผนึกและห้ามใช้สารปิดผนึกหุ้มขัวต่อสายหรือขัวต่อแยกสาย

(๙) สายเมนเส้นเฟลทุกเส้นที่ต่อเข้าไปในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ต้องป้องกันด้วยเครื่องล่อฟ้า (Surge arrester) ที่เหมาะสม การติดตั้งและการต่อลงดินของเครื่องล่อฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เครื่องล่อฟ้าถ้าติดตั้งอยู่ในบริเวณอันตราย โชน ๐ ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบการระเบิดหรือกอล่องหุ้มชนิดอัดอากาศบริสุทธิ์และควบคุมแรงอัดภายใน (Purge and Pressurized)

(๘) ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องต่อลงดิน รายละเอียด และวิธีการต่อลงดินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

(๑๐) ขอกำหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้า และวิธีการเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในขอกำหนดนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

ข้อ ๑๐ สายไฟฟ้าในบริเวณอันตราย โซน ๑ ต้องเป็นดังนี้

(๑) ให้ใช้วิธีเดินสายไฟฟ้า

(ก) เป็นไปตามข้อ ๕ (๑)

(ข) เดินสายในร่างเดินสายไฟฟ้าชนิดห่อหุ้มมิดชิด มีประเก็บ (en - closed gasketed busway or wireway) หรือ

(ค) การเดินสายโดยวิธีอื่นๆ นอกเหนือไปจาก (ก) และ (ข) ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน

(๒) กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ ข้อต่อท่อ ท่ออ่อนและเครื่องประกอบปลายสายเคเบิล ไม่จำเป็นต้องใช้ชนิดทนการระเบิด (ท่ออ่อนยอมให้ชนิดกันของเหลวได้) เว้นแต่เครื่องประกอบดังกล่าวติดตั้งอยู่ระหว่างกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดกับข้อต่อปิดผนึก

ข้อต่อที่เป็นเกลียวจะต้องกินเกลียวกันอย่างน้อย ๕ เกลียว

(๓) การปิดผนึกและการระบายน้ำ ต้องเป็นดังนี้

(ก) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิด ต้องทำ การปิดผนึกตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ (๖) (ก) และ (ข) ท่อและเครื่องประกอบ การเดินท่อที่อยู่ระหว่างข้อต่อปิดผนึกกับกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดต้องเป็นไปตาม (๒)

(ข) ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่วางจากบริเวณอันตราย โซน ๑ ไปยังบริเวณ ไม่อันตรายต้องมีการปิดผนึก ทำนองเดียวกับข้อ ๕ (๖) (ก)

(ค) สายเคเบิลที่ผ่านเข้าไปในกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิด ต้องปิดผนึก สายเคเบิลในตำแหน่งที่ผ่านเข้าไปในกล่องหุ้ม ข้อต่อปิดผนึกต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ใน (ก) สายเคเบิลหลายແกังต้องมีการปิดผนึกตามข้อ ๕ (๖) (ง)

(ง) สายเคเบิลที่เปลือกนอกเป็นเนื้อเดียวต่อเนื่องและไอก้าชไม่สามารถซึมผ่านเปลือกนอกได้ ถ้าหากสามารถไหลดผ่านไประหว่างแกนของสายเคเบิลได้ในอัตราไม่เกิน ๑๙๘ ลูกนาสก์เซนติเมตรต่อชั่วโมง ที่แรงอัด ๑,๔๕๓ ปascal ไม่จำเป็นต้องมีการปิดผนึก เว้นแต่สายเคเบิลที่กำหนดไว้ (ค)

(จ) สายเคเบิลที่เปลือกนอกเป็นเนื้อเดียวต่อเนื่อง และไอก้าชไม่สามารถซึมผ่านเปลือกนอกได้ ถ้าไอก้าชสามารถไหลดผ่านไประหว่างแกนของสายเคเบิลได้ด้วยการปิดผนึกในตำแหน่งสุดเขตอันตราย โซน ๑ เพื่อป้องกันไม่ให้ไอก้าชไหลดผ่านสายเคเบิลเข้าไปในบริเวณไม่อันตราย

สายเคเบิลที่เปลือกนอกเป็นเนื้อเดียวต่อเนื่อง และไอก้าชไม่สามารถซึมผ่านเปลือกนอกได้หากไม่มีรอยต่อหรือรอยแตก ให้วางผ่านบริเวณอันตรายโซน ๑ ได้โดยไม่มีการปิดผนึก

(ฉ) สายเคเบิลที่เปลือกนอกไม่สามารถป้องกันไอก้าชซึมผ่านเปลือกนอกด้วยการปิดผนึกในตำแหน่งสุดเขตบริเวณอันตราย โซน ๑ เพื่อป้องกันไอก้าชไม่ให้ไหลดผ่านสายเคเบิลเข้าไปในบริเวณไม่อันตราย

(ช) การปิดผนึกและการระบายนของเครื่องควบคุมมอเตอร์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อ ๕ (๖) (จ)

(ช) การปิดผนึกและการระบายนของเครื่องสูบน้ำ ไอก้าช เครื่องวัดการไหลดหรือแรงอัดให้เป็นไปตามข้อ ๕ (๖) (ฉ)

(๙) การปิดผนึก ให้เป็นไปตามข้อ ๕ (๗)

(๙) เครื่องล่อฟ้า ให้เป็นไปตามข้อ ๕ (๙)

(๙) การต่องดิน ให้เป็นไปตามข้อ ๕ (๙)

(๗) ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้า และวิธีเดินสายไฟฟ้าทั่วไปให้เป็นไปตามข้อ ๕ (๑๐)

ข้อ ๑๑ สายไฟฟ้าในบริเวณอันตราย โซน ๒ ต้องเป็นดังนี้

(๑) วิธีเดินสาย สายไฟฟ้านิดประจำที่ต้องร้อยอยู่ภายใต้ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า หรือวางไว้ในรางเดินสาย หรือสายเคเบิลพร้อมเครื่องประกอบเข้าป้ายสายเคเบิลโดยไม่ต้องร้อยอยู่ภายใต้ท่อที่ได้

สายเคเบิลต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ (๓) วรรณสาม

(๒) กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อและข้อต่อท่อไม่จำเป็นต้องมีเคลือบแต่ต้องมีเครื่องประกอบที่จับยึดแข็งแรง และปิดมิดชิด

(๓) การต่อลงดิน ให้เป็นไปตามข้อ ๕ (๕)

(๔) ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้าและวิธีการเดินสายไฟฟ้าทั่วไปให้เป็นไปตามข้อ ๕ (๑๐)

ข้อ ๑๒ สิ่งก่อสร้างภายในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟผ่า

(๑) หลังคาคุณตู้จ่ายก๊าซธรรมชาติ

(๒) บริเวณถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ

(๓) อาคารบริการ

ข้อ ๑๓ การออกแบบและการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากไฟผ่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น NFPA 78 หรือมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

วิโรจน์ คลังบัญครอง

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน